



Abrys mlyna  
bez wody, bez wiatru  
bez wotow, bez koni.  
Do ktorego nie nalezy  
brzymie miednika, lecz  
Zegarmistrza.



Dziś pozycja tejże maszyny.

- A. Koto male zhorby do malowania  
maszyny.
- B. Koto wielkie z wagami y Linami obro-  
towa, tyko raz 1.
- C. Koto wyzore obracajace raz 8.
- D. Koto obracajace raz 64.
- E. Koto obracajace raz 4096.
- F. Koto obracajace raz
- G. Wrocciono, malkierem kamien obro-  
towa raz 32768.
- H. Koto do rozpyrywania zhorby kamien.
- I. Skrynia na maly y wielki.
- K. Tryb do zastawiania kota z wagami  
y aby sie nie cofalo.
- L. Koto malutkiem Liny obrocia y  
obracajace z wagami.
- M. Waga wielka.
- N. Waga mniejsza.
- O. Koto wrot, malutkiem Liny obrocia.
- P. Waga do podmierzenia kamienia.
- Q. Wrocciono wyjmujace po ka-  
mieniu maszyny.
- R. Takie wrocciono wyjmujace  
przed zabieraniem.
- S. Stalnia do opierzenia maly  
wagi.
- T. Szerokosc y Dlugosc maszyny.
- V. Dlugosc y Szerokosc maszyny.
- W. ustoj z uschrami dolosza.
- X. Stolek do korb.
- Y. Stup przy scienie malutkiem kota  
upierowane sa.
- Z. Koto wrot y Liny do ucinowania  
alwem zboria.



Alcrys na Mstyn.

Bibl. Jag.